

NOTA DE CORRECCIÓN DE ERROR

N.º expediente: CO-OL-25-002

Título: Suministro de dos equipos de transporte de material radiactivo (tipo tauliner)

Advertido error material en el apartado 2.4.2.2. Escuadras y tacos, página 9 del del Pliego de prescripciones técnicas (clave de documento A30-ES-OL-0116), se procede a corregir los errores detectados **MODIFICANDO** LA COLUMNA “LARGO” Y **SUPRIMIENDO EL PÁRRAFO SIGUIENTE**, de tal forma que:

Donde se indica:

Tipo de tope de estiba lateral	Largo (mm)	Alto posición 1 (mm)	Alto posición 2 (mm)
Estiba de CMT, CMB y CMG	30	23	10
Estiba de CMD	30	10	33
Tacos metálicos rectangulares	15	10	10

Para facilitar la colocación de dichos topes en su posición de trabajo contra la carga, éstos tendrán integrados un sistema de rodadura escamoteable con regulación automática de altura, de manera que el sistema de rodadura se anule cuando se decida fijar la posición del tope. En la zona de contacto con la carga, estos topes dispondrán, en tres alturas, de unos perfiles dotados de material de amortiguación de forma que se optimice el ajuste de dicho tope contra la carga.

Debe indicar:

Tipo de tope de estiba lateral	Largo (mm)	Alto posición 1 (mm)	Alto posición 2 (mm)
Estiba de CMT, CMB y CMG	300	230	100
Estiba de CMD	300	100	330
Tacos metálicos rectangulares	150	100	100

LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Aurora Saeta del Castillo