

AVISO DE CORRECCIÓN DE ERRATA:

Nº Expediente: 060-CO-TA-2018-0006

Objeto del contrato: Servicios de toma de muestras, medidas in situ y de laboratorio del Plan de Vigilancia de las aguas subterráneas y antigua conducción (SROA) de las instalaciones de ENRESA en fase de desmantelamiento y latencia.

En Madrid a 30 de enero de 2019,

Por error, se omitió en la página 15 de los Anexos al Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas (documento 060-ES-TA-0137), como equipo a considerar los detectores para espectrometría alfa.

Por tanto, debe corregirse esta página de la forma siguiente:

Los equipos considerados son:

- Detectores de germanio para espectrometría gamma.
- Detectores proporcionales (si el equipo tiene varios detectores se indicará en nº de detectores).
- Detectores de centelleo líquido (se indicará el nº de viales que mide).
- Detectores para espectrometría alfa (si el equipo tiene varios detectores se indicará el nº de detectores)

En lugar de:

Los equipos considerados son:

- Detectores de germanio para espectrometría gamma.
- Detectores proporcionales (si el equipo tiene varios detectores se indicará en nº de detectores).
- Detectores de centelleo líquido (se indicará el nº de viales que mide).