

## FE DE ERRATAS EXPEDIENTE CO-SV-24-009

### “Instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo en la cubierta de la sede social de Enresa”

Advertidas erratas en el Proyecto básico y de ejecución de instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta de edificio de oficinas para autoconsumo, Código 000-ES-SV-0273, en el apartado IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO, en las páginas 61, 66 y 72, donde dice:

- “*TUBO ESTRUCTURAL 60\*60.4*”
- “*TUBO ESTRUCTURAL 120\*60.4*”
- “*Ensayo no destructivo sobre una muestra de perfil laminado*”
- “*M2 de Revestimiento de techo formado por chapa perforada de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 300 mm de desarrollo*”
- “*(3 ensayos en unidades diferentes)*”

Debe decir:

- “*TUBO ESTRUCTURAL **60\*60\*4***”
- “*TUBO ESTRUCTUR AL **120\*60\*4***”
- “*Ensayo **destructivo** sobre una muestra de perfil laminado*”
- “*M2 de Revestimiento de techo formado por chapa perforada de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, **600 mm** de desarrollo*”
- “*(3 paneles elegidos al azar y en cada uno de ellos se realizarán los cuatro ensayos indicados a continuación)*”

LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN